

Rapport de contrôle descendeurs Mittelman

Client: SAEM Sports et Tourisme
Remontées Mécaniques
Maison Châtellane
281, Route de Thonon
FR-74390 Châtel

Contact: GINON Grégory
Adresse e-mail : g.ginon@chatel.com
N° de telephone : +33 (6) 34 19 48 83

Type de descendeur: (Conforme aux Exigences/Certification: CE EN 341 type A)

☐ MRG9 ☐ MRG9 Hub ☐ MRG9 easy (+) ☒ RG10 ☐ RG10 Hub ☐ RG11 ☐ RG11 easy ☐ RG11 easy (+)

Année de contrôle / révision: ☐ 2019 ☒ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 2023 ☐ 2024 ☐ 2025 ☐ 2026

N° ID du descendeur : 00-685-04

Année de fabrication : 2004

Sac n° : 01 SAEM / IMMOOS

Aspect général : ☒ Etat des carters ☒ Etat des couvercles (frein/poulie) ☒ Vis anti-dérailleur (RG10)

☒ Etat pinces de blocage de la corde (RG10) ☒ Fonctionnement pinces de blocage de la corde (RG10)

Etrier de fixation, vis à œillets : ☒ Etat de l'étrier de suspension ☒ Etat des vis à œillets (si présents)

☒ Fonctionnement des vis à œillets

☒ Remarque : Pince de blocage montée à l'envers ! Remise dans le bon sens.

Freins, unité de freinage : (valeur limite de 6 mm sur MRG9 et de diamètre 70 mm sur RG10.

Remplacement tous les 6 ans sur les MRG9 et tous les 12 ans sur RG10)

☒ Nettoyage/dégraissage carter de frein ☒ Etat bande de freinage ☐ Etat usure garnitures freins

☐ Remplacement garnitures de frein (MRG9 / RG11) ☒ Remplacement unité de freinage (RG10)

☐ Ressort 0.8 m/s (MRG9) ☐ Etat ressort

☐ Ressort 0.7 m/s ☒ Ressort 1.5 m/s ☐ Ressorts 2.0 m/s ☐ Etat ressort (s) unité de freinage

☒ Date du dernier remplacement garnitures / unité de freinage : 11/2020 (date inscrite sur unité de frein)

☒ Etat arbre de pignon dispositif de freinage ☒ Etat des paliers lisses du dispositif de freinage

☒ Nettoyage et graissage pignon dispositif de freinage ☐ Dégraissage garnitures freins

☒ Etat ventilation couvercle de frein (RG10) ☒ Nettoyage couvercle de frein

☐ Remarque :

Roue dentée, poulie de renvoi de corde :

☒ Etat de la roue dentée ☒ Libre rotation de la roue dentée ☐ Etat des paliers lisses de la roue dentée

☒ Etat de la poulie de renvoi de corde (usure des ailettes)

☐ Remarque :

Rapport de contrôle descendeurs Mittelmann

Corde : (Durée d'utilisation selon conditions spécifiques de mise en œuvre. Peut varier de 4 à 6 ans, selon expérience Mittelmann. Après 6 ans, remplacement ou évaluation par contrôleur IMMOOS)

(Conforme aux Exigences/Certification : CE EN 1891)

N° d'identification : 22003156 Année de fabrication : 10/2020 Longueur : 60 mètres

☐ Etat de la corde Diamètre de la corde : ☒ 9 mm / ☐ 10.5 mm Corde contrôlée par :

☐ Etat des extrémités de corde cousues ☐ Etat des extrémités de corde avec nœuds

☒ Remarque : Remplacement de la corde

Connecteurs : (Certification / Conforme aux Exigences: CE EN 362)

☒ Etat du connecteur sur l'appareil ☒ Type de connecteur : LBS 5170, ouverture 110 mm

☒ Etat connecteur sur extrémités de corde. Nbre : ☒ 1 ☐ 2 ☒ Type de connecteur : CH France 4237

☒ Remarque : Maillon rapide 7 mm normé EN 362 entre étrier et connecteur LBS 5170

Fonction levage :

☐ Contrôle du jeu latéral du volant ☐ Fonctionnement du volant

☐ Fonctionnement de la poignée, de la butée et du verrouillage (MRG9 Hub / RG10 Hub)

☐ Fonctionnement cliquet anti-recul/inversion, de la poignée avec carré 1/2" (MRG9 et RG 11 easy, easy+)

☒ Remarque : Pas de fonction de levage

Test fonctionnel de l'appareil :

☒ Test fonctionnel en tirant 5 m. de corde de chaque côté ☒ Résistance à la traction à partir de 30 kg

☐ Remarque :

Marquage :

☒ Pose autocollant IMMOOS date dernier contrôle

☒ Marquage sur vis après remontage des
carters et/ou couvercles

☐ Remarque :

Date du contrôle de l'appareil: 17.11.2020

NOM, Prénom du vérificateur: MORIER Guy

Signature:

