

# Rapport de contrôle descendeurs Mittelmann

**Client:** SAEM Sports et Tourisme  
Remontées Mécaniques  
Maison Châtellane  
281, Route de Thonon  
FR-74390 Châtel

**Contact:** GINON Grégory  
**Adresse e-mail :** g.ginon@chatel.com  
**N° de telephone :** +33 (6) 34 19 48 83

Type de descendeur: (Conforme aux Exigences/Certification: CE EN 341 type A)

☐ MRG9 ☐ MRG9 Hub ☐ MRG9 easy (+) ☒ RG10 ☐ RG10 Hub ☐ RG11 ☐ RG11 easy ☐ RG11 easy (+)

Année de contrôle / révision: ☐ 2019 ☒ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 2023 ☐ 2024 ☐ 2025 ☐ 2026

**N° ID du descendeur :** 02-153-85

**Année de fabrication :** 1985

**Sac n° :** 08 SAEM / IMMOOS

Aspect général : ☒ Etat des carters ☒ Etat des couvercles (frein/poulie) ☐ Vis anti-dérailleur (RG10)

☐ Etat pinces de blocage de la corde (RG10) ☐ Fonctionnement pinces de blocage de la corde (RG10)

Etrier de fixation, vis à œilletons : ☒ Etat de l'étrier de suspension ☐ Etat des vis à œilletons (si présents)

☐ Fonctionnement des vis à œilletons

☒ Remarque : Pas de vis anti-dérailleur, ni pinces de blocage et ni de vis à œilletons

Freins, unité de freinage : (valeur limite de 6 mm sur MRG9 et de diamètre 70 mm sur RG10.

Remplacement tous les 6 ans sur les MRG9 et tous les 12 ans sur RG10)

☒ Nettoyage/dégraissage carter de frein ☒ Etat bande de freinage ☒ Etat usure garnitures freins

☐ Remplacement garnitures de frein (MRG9 / RG11) ☐ Remplacement unité de freinage (RG10)

☐ Ressort 0.8 m/s (MRG9) ☐ Etat ressort

☐ Ressort 0.7 m/s ☒ Ressort 1.5 m/s ☐ Ressorts 2.0 m/s ☒ Etat ressort (s) unité de freinage

☒ Date du dernier remplacement garnitures / unité de freinage : 2016

☒ Etat arbre de pignon dispositif de freinage ☒ Etat des paliers lisses du dispositif de freinage

☒ Nettoyage et graissage pignon dispositif de freinage ☒ Dégraissage garnitures freins

☒ Etat ventilation couvercle de frein (RG10) ☒ Nettoyage couvercle de frein

☐ Remarque :

Roue dentée, poulie de renvoi de corde :

☒ Etat de la roue dentée ☒ Libre rotation de la roue dentée ☐ Etat des paliers lisses de la roue dentée

☒ Etat de la poulie de renvoi de corde (usure des ailettes)

☐ Remarque :

# Rapport de contrôle descendeurs Mittelmann

**Corde :** (Durée d'utilisation selon conditions spécifiques de mise en œuvre. Peut varier de 4 à 6 ans, selon expérience Mittelmann. Après 6 ans, remplacement ou évaluation par contrôleur IMMOOS)

(Conforme aux Exigences/Certification : CE EN 1891)

N° d'identification : 1461 S091000 Année de fabrication : 11/2016 Longueur : 80 mètres

☒ Etat de la corde Diamètre de la corde : ☒ 9 mm / ☐ 10.5 mm Corde contrôlée par : G. MORIER

☐ Etat des extrémités de corde cousues ☒ Etat des extrémités de corde avec nœuds

☐ Remarque :

**Connecteurs :** (Certification / Conforme aux Exigences: CE EN 362)

☒ Etat du connecteur sur l'appareil ☒ Type de connecteur : SSE 0598, ouverture 60 mm

☒ Etat connecteur sur extrémités de corde. Nbre : ☒ 1 ☐ 2 ☒ Type de connecteur : LBS 5000

☐ Remarque :

**Fonction levage :**

☐ Contrôle du jeu latéral du volant ☐ Fonctionnement du volant

☐ Fonctionnement de la poignée, de la butée et du verrouillage (MRG9 Hub / RG10 Hub)

☐ Fonctionnement cliquet anti-recul/inversion, de la poignée avec carré ½" (MRG9 et RG 11 easy, easy+)

☒ Remarque : Pas de fonction de levage

**Test fonctionnel de l'appareil :**

☒ Test fonctionnel en tirant 5 m. de corde de chaque côté

☒ Résistance à la traction à partir de 30 kg

☐ Remarque :

**Marquage :**

☒ Pose autocollant IMMOOS date dernier contrôle

☒ Marquage sur vis après remontage des carters et/ou couvercles

☐ Remarque :

Date du contrôle de l'appareil: 17.11.2020

NOM, Prénom du vérificateur: MORIER Guy

Signature:

