VERIFICATION DESCENSEURS



NOM ENTREPRISE:	SAEM SPORTS ET TOURISME				
ADRESSE:	MAISON CHATELLANE				
CP / VILLE:	74390 CHATEL				
CONTACT:	M. DUBIGNY				
MAIL:	y.dubigny@chatel.com				
TELEPHONE:	0450733424				
UTILISATEUR:	•				

Type control of the c											
			APPAR	EIL							
_	MITTELMANN		□ DALLOZ □ I		☐ CAPITAL SAFETY	□ AUTRE :					
	MRG9	⊠ RG10	☐ SAFESCAPELIT	ΓΕ	□ R550	□ AUTRE :					
IDENTIFICATION: 00-332-02											
ANNEE FABRICATION: 2002											
VERIFICATION:											
APPAREIL:	⊠ 1 □ 2	2 🗆 3 :	□ Durée de vie (<1991)	□ Défor	rmation \square Autre:						
CONNECTEUR:	□ 1 □ 2 □ 4 ABSEI		☐ Non CE	□ Usure		tionnement					
POINT D'ANCRAGE :	⊠ 1 □ 2	2 🗆 3 :	☐ Déformation	☐ Autre	·:						
KIT FREIN:	\boxtimes 1 \square 2	2 🗆 3 :	☐ Durée de vie (> 12 ans)	□ Usure		\square Corrosion					
				☐ Autre	obsolète ::						
ROUE DENTEE:	\boxtimes 1 \square 2	2 🗆 3 :	\square Corrosion	☐ Cassu	ıre 🗆 Autre :						
ANTI DERAILLEUR :	⊠ 1 □ 2	2 🗆 3 :	☐ Non concerné	☐ Abs	ence \square Autre :						
TEST TRACTION (<30 KG):	□ Bon □	☐ Pas Bon	VALEUR :	•••••		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••					
			MAINTENAN	NCE:							
oxtimes demontage	⊠ GRAISS	⊠ GRAISSAGE			PIECES CHANGEES :						
⋈ NETTOYAGE	oxtimes Chang	EMENT VISS	SERIE	• .							
	□ POSE P	□ POSE PASTILLE VERIFICATION			• .						
				• .							
RESULTAT APPAREIL :											
oxtimes 1 $oxtimes$ 2 $oxtimes$ 3											
Légende : 1 = UTILISABLE, 2 = A REPARER, 3 = A REBUTER, 4 = ABSENT											
OBSERVATION:	•										

CORDE									
MARQUE: ⋈ MITTEL		KOMET DALLOZ	☐ MILLER ☐ CAI	PITAL SAFETY	☐ AUTRE :				
IDENTIFICATION: 1446									
ANNEE FABRICATION: 2016									
LONGUEUR: 60M									
VERIFICATION:									
DUREE DE VIE :	⊠ Bon	☐ Pas Bon	: \Box + 6 ans \Box	+ 10 ans 🗆 A	utre :				
IDENTIFICATION:	⊠ Bon	☐ Pas Bon	: \square ABSENT \square	ILLISIBLE					
USURE:	\square Bon	⊠ Pas Bon							
SOUPLESSE:	\square Bon	□ Pas Bon							
PRESENCE 2 NŒUDS :	⊠ Bon	☐ Pas Bon	: NOMBRE DE NŒ	UDS : □ 0 □	1				
DIVERS:	☐ Bon	□ Pas Bon	: □ Graisse □ P	roduit chimiqu	e ⊠ Autre : COUPURE				
		MAINTE	NANCE:						
☐ COUPE: NOUVELLE	LONGUEUR	•							
☐ TERMINAISON MANUFACTUREE : Quantité : ☐ 1 ☐ 2									
□ POSE PASTILLE VERIFICATION									
RESULTAT CORDE:									
□ 1 ⊠ 2 □ 3									
Légende : 1 = UTILISABLE, 2 = A REPARER, 3 = A REBUTER, 4 = ABSENT									
OBSERVATION: !! CORDE COUPEE PROCHE DU NŒUD -> REPARATION POSSIBLE									
DATE VERIFICATION:		13/11/2019	N°RAPPORT:	131119SC-N4					
DATE PROCHAINE VERIFIC	ATION:	13/11/2020	NOM VERIFICATEUR :	CARLINO					
CORDEL MAT. LEVAGE MANUTENTION - SÉCURITÉ 19, rue Maurice Bairès 38100 GENOBLE Tél. 04 76 01 00 84 Fax 04 76 01 00 85 www.e-cordel.net									



CORDEL SARL

19 rue Maurice Barrès 38100 Grenoble

Tel: 0476010084 - Fax: 0476010085

<u>www.e-cordel.net</u> - <u>qualite@e-cordel.net</u> Siret 39401848500018 - code APE 4669B - TVA FR81394018485





Version : février 2018