

13.5 LISTE DE CONTRÔLE D'INSPECTION FORMELLE

SAE La Fontaine - Antony

Serial Number : S-1665 (Enrouleur de gauche, entre relais 3 & 4)

Mfg Date : Jan. 2019 / Date de mise en service ASPALA : 26/03/2019

Pièce	Liste de contrôle	Résultats d'ensemble/Observations
Sangle	❖ Coupures ❖ Abrasion/Usure ❖ Brûlures/Exposition à la chaleur ❖ Exposition aux produits chimiques ❖ Décoloré/Blanchi par le soleil ❖ Couture manquante, brisée ou effilochée ❖ Tous autres problèmes visibles	. OK . OK . OK . OK . OK . OK . OK
Mousqueton	❖ Déformé/Fracturé ❖ Rouillé/Corrodé/Trous profonds ❖ Manquant/Lâche ❖ Exposition à la chaleur ❖ Exposition aux produits chimiques ❖ Bavures/Bords tranchants ❖ Coupures/Entailles profondes ❖ Dysfonctionnement ❖ Tous autres problèmes visibles	. OK . OK . OK . OK . OK . OK . OK . OK . OK
Logement : avant et arrière	❖ Entrées de l'enrouleur de sangle et goupille ❖ Endommagé/Déformé ❖ Coupures/Entailles profondes ❖ Rouillé/Corrodé/Trous profonds ❖ Éléments de fixation desserrés/manquants ❖ Exposition à la chaleur/Brûlures ❖ Exposition aux produits chimiques ❖ Bavures/Bords tranchants ❖ Dysfonctionnement ❖ Tous autres problèmes visibles	. OK . OK . OK . OK . OK . OK . OK . OK . OK . OK
Boîtier de frein	❖ Endommagé/Déformé ❖ Coupures/Entailles profondes/Bosses ❖ Rouillé/Corrodé/Trous profonds ❖ Éléments de fixation desserrés/manquants ❖ Exposition à la chaleur/Brûlures ❖ Exposition aux produits chimiques ❖ Bavures/Bords tranchants ❖ Dysfonctionnement ❖ Tous autres problèmes visibles	. OK . OK . OK . OK . OK . OK . OK . OK . OK
Poignée	❖ Coupé/Brisé ❖ Usé/Endommagé ❖ Manquant/Lâche ❖ Brûlures/Exposition à la chaleur ❖ Exposition aux produits chimiques ❖ Fissuré/Déchiré ❖ Tous autres problèmes visibles	. OK . OK . OK . OK . OK . OK . OK

13.6 REGISTRE D'INSPECTION FORMELLE

SAE La Fontaine - Antony

Serial Number : S-1665 (Enrouleur de gauche, entre relais 3 & 4)

Mfg Date : Jan. 2019 / Date de mise en service ASPALA : 26/03/2019

Numéro de modèle : _____ Date de fabrication : _____

Numéro de série : _____

Article	Description	QUANTITÉ	1	2	3	4	5	6	Commentaires
Sangle									
1	Sangles	1	✓						
2	Couture	s/o	✓						
Mousqueton									
3	Corps	1	✓						
4	Doigt du mousqueton	1	✓						
5	Bague du mousqueton	1	✓						
6	Pivot	1	✓						
Logement/Boîtier de frein									
7	Avant du boîtier	1	✓						
8	Arrière du boîtier	1	✓						
9	Éléments de fixation du boîtier	20	✓						
10	Écrou d'axe	1	✓						
11	Vis de cache de frein	6	✓						
12	Cache de frein	1	✓						
13	Tambour de frein	1	✓						
14	Entrée de l'enrouleur de sangle	1	✓						
15	Goupille d'entrée de l'enrouleur de sangle	1	✓						
16	Étiquettes	4	✓						
Poignée									
17	Poignée d'installation	1	✓						
Tests de fonctionnement									
	Test de fonctionnement de la corde	s/o	✓						
	Test de fonctionnement du mousqueton	s/o	✓						
Nom des inspecteurs			J. Hartmann / V. Simonini						
Date d'inspection			07/09/2020						
Condition générale Réussite/Échec			TRES BON ETAT GENERAL						